

# BOMBAS SUMERGIBLES AUTOMÁTIÇAS SSX1-A



SSX1ME050F-A

SSX1ME100F-A

SSX1ME050G-A

SSX1ME100G-A

## MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro. Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar su iinstalación y operación. Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

> Atentamente Evans

#### INSTRUCCIONES



Este símbolo aparece en todas las instrucciones de seguridad personal y del equipo.





Este símbolo aparece en donde existe riesgo de una descarga eléctrica.



#### **APLICACIONES**

Las motobombas sumergibles para cisterna SSX1-A (automáticas) está diseñadas para ser instalada dentro una cisterna y bombear el agua para ser utilizada en el hogar, departamentos, granjas, llenado de tinacos, riegos, etc. Es equivalente a instalar una motobomba SSX1 con Easy-press®.

#### **FUNCIONAMIENTO**

La motobomba arranca cuando usted abra uno o varios servicios de su red hidráulica y cuando cierre todos los servicios se detendrá y usted gozara de una presurización constante en su red hidráulica, esto se logra gracias a su dispositivo electrónico que está en su interior y que permite el paro automático de la motobomba al llegar a su máxima presión y flujo cero (recomendamos instalar tanque hidroneumático (no incluido). Cuenta con protección

corrida en seco, cuando esto ocurre, la motobomba hace 4 intentos de arranque continuos y otro después de 1 hora y si después de estos intentos no hay agua en la cisterna automáticamente la motobomba se protege y no arranca, para restablecer la motobomba es necesario cortar el suministro eléctrico de alimentación.

Las presiones de arranque no se pueden ajustar. SSX1ME050-A su presión de arrangue es de 0.27 MPa (40 PSI). SSX1ME100-A su presión de arranque es de 0.28 MPa (42 PSI). Tenga en cuenta que la presión máxima es 0.59 MPa (86 PSI) y esta presión puede ocasionar daños severo en su red hidráulica, se recomienda instalar válvulas reguladoras de presión EVANS® donde DAD EVANS.CO sea necesario.

		CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS Y EQUIV	ALENCIAS				
	Código	SSX1ME050F-A	SSX1ME050G-A	SSX1ME100F-A	SSX1ME100G-A			
	Potencia	0.373 kW (½ HP)	0.373 kW (½ HP)	0.746 kW (1 HP)	0.746 kW (1 HP)			
	Voltaje	115 V ~ 60Hz 1Φ	220 V ~ 60Hz 1Φ	115 V ~ 60Hz 1Ф	220 V ~ 60Hz 1Φ			
	Flujo máximo	105	I/min	105	I/min			
	Altura máxima	40	) m	60 m				
	RPM		3 450	) r/min				
	Tipo		Cisterna i	ecidencial	N. 7.			
ED.	Tipo de Impulsor		Cer	rado	0,			
P	Material del Impulsor							
	Ø Descarga	2.54 cm (1") NPT						
	Cuerpo	Acero Inoxidable						
	Temperatura de operación	(0 − 35) °C						
	Factor potencia	0.97	0.98	0.96	0.98			
	Clasificación térmica		26/1	3				
	Grado de protección		IP	68	EV			
	Inmersión Máxima	15 m						
	Longitud del conductor		3	m	OR			
EVP	Dimensiones (Ø X alto)	9.5 X 73 cm	9.5 X 73 cm	9.5 X 80 cm	9.5 X 80 cm			
	Peso	8.1 kg	8.1 kg	8.9 kg	8.9 kg			

#### NORMAS DE SEGURIDAD

ESTE EQUIPO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEANDIFERENTES O ESTEN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.



LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN EL EQUIPO COMO JUGUETE.



INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE EL EQUIPO PARA ASEGURARSE QUE NO TENGA DAÑOS CAUSADOS POR EL ALMACENAJE O EMBARQUE. SI DETECTA DAÑOS REPORTE DE INMEDIATO AL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.



EL OPERADOR DEBE LEER ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.



LA BOMBA DEBE ESTAR DESCONECTADA DE LA TOMA DE CORRIENTE DURANTE TODO EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO.




LA INSTALACIÓN DE ESTA MOTOBOMBA DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS Y REGULACIONES LOCALES.



EL LÍQUIDO PUEDE CONTAMINARSE COMO CONSECUENCIA DE UNA FUGA DE LUBRICANTE.



LA MOTOBOMBA NO DEBE SER UTILIZADO PARA BOMBEAR LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, PELIGROSOS O QUE CONTENGAN PARTÍCULAS SÓLIDAS, FIBRAS O ACEITES.



#### INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Asegúrese de cerrar la llave de paso correspondiente antes de hacer cualquier corte o conexión hidráulica.

En conexiones y tuberías de plástico siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Para máxima eficiencia de la descarga, utilice tubería por lo menos al mismo diámetro del orificio de la motobomba o el diámetro inmediato superior.

Es necesaria la instalación de una válvula antiretorno (Check) por lo menos de 31.75 cm (1 ½") en la descarga de la motobomba, para evitar que la tubería del servicio se descargue y la motobomba trabaje sin control, además de reducir el golpe de ariete, (se recomienda **ABVC125B** EVANS® (no incluida)).

Es necesario utilizar cuerda de nylon para suspensión, perfectamente sujeto a un punto fijo, fuera de la cisterna y al arnés de la motobomba, especialmente cuando la tubería de instalación es de plástico, evite transportar o suspender su motobomba por el cable de conexión. La motobomba debe instalarse en posición vertical.

La motobomba no debe estar soportada en el fondo de la cisterna a menos 30 cm, esta distancia o separación es para evitar se azolve. Recuerde que debe estar totalmente sumergida la motobomba y en posición vertical.

Esta motobomba nunca debe trabajar en seco, se provocaría daño grave a los cojinetes y sellos.



LA GRAN MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS POSTERIORES SE DEBEN A CONEXIONES DEFECTUOSAS Y MAL SELLADO EN LAS TUBERÍAS. TENGA CUIDADO AL HACERLAS.

Localización del tanque de agua y controles eléctricos: Siempre instale el tanque de presión y los controles eléctricos en un sótano seco y limpio o en un cuarto de servicio, para evitar humedad y cambios extremos de temperatura. Para evitar un exceso de presión, coloque una válvula de alivio conectada a un drenaje adecuado.




NO PERMITA QUE EL CABLE PEGUE O SE RASPE CONTRA LA CISTERNA AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN, YA QUE PODRÍA HABER UNA ROTURA DEL AISLAMIENTO Y POR CONSIGUIENTE CORTO CIRCUITO. NUNCA JALE EL CABLE DURANTE LA INSTALACIÓN.

#### INSTALACIÓN CON TANQUE HIDRONEUMÁTICO

Es recomendable instalar un tanque hidroneumático (no incluido), el objetivo de instalar un tanque hidroneumático es para reducir los arranques de la motobomba. Puede instalar el que está recomendado de 25 litros o de mayor capacidad.

Este tanque puede ser instalado en cualquier lugar siempre y cuando esté protegido de condiciones de congelación y condiciones extremas de alta temperatura.



La calibración del tanque para en cada modelo es: SSX1ME050-A su presión de arrangue es de 0.24 MPa (35 PSI).

SSX1ME100-A su presión de arranque es de 0.25 MPa (37 PSI).



LAS MOTOBOMBAS PUEDEN SOPORTAR 20 ARRANQUES POR HORA A TENSIÓN PLENA (MOTORES MONOFÁSICOS).

#### **CONEXIÓN ELÉCTRICA**



#### SIEMPRE HAGA LAS CONEXIONES SIN CORRIENTE EN LA LÍNEA.

Verifique en la placa de su motor, que voltaje debe utilizar, cuanta corriente consume y como hacer las debidas conexiones. Antes de conectar verifique el voltaje de la línea de alimentación.

El cable de alimentación eléctrica del motor debe ser sujetado en línea recta a la tubería (nunca en forma de espiral, ya que se generaría un campo magnético) para evitar que este se enrede o se cuelque.

Es recomendable no hacer empalme de conductores eléctricos, en caso de necesitarlos y estos quedarán sumergidos seguir las siguientes instrucciones:

- Corte el final de los cables de manera que tengan una diferencia en longitud de 7.62 cm (3") aproximadamente, esto para evitar que los empalmes, se junten, descubra 1" de cada uno de los conductores.
- Raspe el barniz, óxido o cualquier impureza en el conductor descubierto.
- · Realice el amarre entre las puntas o haga la conexión firmemente con un conector tipo zapata. Para el asilamiento debe utilizarse cinta de hule

autovulcanizable Scotch 130°C o equivalente asegurándose de cubrir la unión de cable y extenderse dos pulgadas más por cada lado del empalme. Sobre la capa de cinta 130 °C aplique otras cuatro capas de cinta aislante de vinil Scotch. Súper 33 y extiéndala dos pulgadas más sobre ambos lados del empalme.



TODA EXTENSIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO DEBE SER CON UN CALIBRE MAYOR AL SUMINISTRADO EN LA MOTOBOMBA ORIGINALMENTE.

Instale una protección eléctrica (termomagnético) con capacidad de acuerdo a las necesidades de corriente de su motor (amperaje). Debe contar su instalación con un guadamotor y/o arrancador según la capacidad de la motobomba. Seleccione apropiadamente el cable que va a utilizar, dependiendo de la distancia a la que se encuentra la toma de corriente y el amperaje (consumo de corriente de su motor). Se recomienda en la siguiente tabla.

**VERIFIQUE CON MUCHO CUIDADO QUE:** 



EL VOLTAJE QUE APARECE EN LAS PUNTAS QUE SE CONECTARÁ A SU MOTOBOMBA, SEA EL VOLTAJE NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE. CORRÍJALO.

UNA VEZ HECHA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA,



PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA POR FALLA DE AISLAMIENTO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE DESCARGAS A TIERRA, ADEMÁS DE CONTAR CON UN PERFECTO SISTEMA DE TIERRA PARA LA CONEXIÓN DE LA MOTOBOMBA.

	- () ·				4.7			
	TABLA DE	INSTALA	CIÓN			OPCION	AL (ARRAN. o	VARIA.)
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	CORRIENTE NOMINAL en Ampere (A)	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO en Ampere (A)	CABLE @ 20 M Cobre 75°C	ARRANCADOR EVANS®	GUARDAMOTOR EVANS®	TANQUE HIDRONEUMÁTICO EVANS®
SSX1ME050F-A	115 V ~ 60Hz 1φ	0.373 kW	8.8	15	12 AWG	AMPDW1.5F	AMGM6.3-10A	EQTH-025VE
SSX1ME050G-A	220 V ~ 60Hz 1φ	(1/2 HP)	4.4	15	14 AWG	AMPDW1G	AMGM4-6.3A	EQTH-025VE
SSX1ME100F-A	115 V ~ 60Hz 1φ	0.746 kW	12.5	20	12 AWG	AMPDW1.5F	AMGM10-16A	EQTH-025VE
SSX1ME100G-A	220 V ~ 60Hz 1φ	(1 HP)	6.3	20	12 AWG	AMPDW1G	AMGM6.3-10A	EQIH-023VE

NOTA: conversión del calibre del cable, 2.08 mm² (14 AWG); 3.31 mm² (12 AWG); 5.26 mm² (10AWG)

#### **PUESTA EN MARCHA**

Una vez instalada la motobomba hidráulicamente y tener listo él toma corriente (donde va a conectar la motobomba) con las protecciones eléctricas necesarias, conecte la motobomba toma corriente que preparó.

Revise que la motobomba cumpla con sus expectativas tanto el flujo como la presión.

JANS. COM. MX


#### MANTENIMIENTO

Esta motobomba no requiere mantenimientos especiales.

Toda reparación debe ser realizada por personal calificado en un centro de servicio autorizado, de otra manera se pierde la garantía, y correr el riesgo de dañar el equipo o generar una reparación peligrosa.

Para evitar la congelación, el tanque y la línea de entrada deben ser vaciadas cuando la temperatura llegue a ser menor a 0 °C.

### DIAGRAMAS ELÉCTRICOS ADICIONALES



LA MOTOBOMBA NO ENTREGA AGUA (O SUMNISTRA MUY POCA AGUA)  POSIBLE FALLA  ACCION CORRECTIVA  Coladera tapada.  Motobomba azolvada o enterrada.  Tubería tapada.  Retire cualquier material que este obstruyendo la rejilia de la succión.  Limbería tapada.  Revise en cada unión de tubería en busca de objetos que estén obstruyen todas las válvulas en la descarga de la motobomba.  El voltaje mínimo de operación es de 110 V., si es menor a este el motor ni desamola la velocidad nominal.  Asquires en cada unión de tubería en busca de objetos que estén obstruyen todas las válvulas en la descarga de la motobomba.  El voltaje mínimo de operación es de 110 V., si es menor a este el motor ni desamola la velocidad nominal.  Asquires es de tener una fuente de corriente que supere al menos 6 veces amperaje nominal de la motobomba, ya que de no ser así el motor no desa desada.  La motobomba no alcanza la presión de coda está está corrigiendo diámetros de tubería y evitando el uso ex de codos en la instalación.  Posible FALLA  Fasto contacto en la instalación.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  No hay agua en la cistema.  Protección témica activada.  Portección témica activada.  Precarga de aire al cativada.  Elendo de nuevo la cistema y si no emanca la bomba, por favor corte el sumi electrico de adimentación de la motobomba (es para restablecer el contro) automático).  Protección témica activada.  Ser establecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se estar activado, no contro de la contro de la contro de la motobomba está averiada.  Anomella en el equipo.  Cartico de suminación de la motobomba (es para restablecer el contro) automático).  Ser establecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se estará activado protección témica activada.  Protección témica activada.  Protección témica activada.  Portección témica activada de la confida de la confida de la motobomba está averiad		OBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR
Retire cualquier material que este obstruyendo la rejilla de la succión.  Limpie su cistema, asegúrese de tener un espacio de 30 cm entre la rejilla i unipie su cistema.  Revise en cada unión de tubería en busca de objetos que estén obstruyen todas las válvulas en la descarga de la motobomba.  Bajo voltaje.  Fuente de potencia inadecuada o conductor delgado.  La motobomba no alcanza la presión deseseada.  La motobomba no alcanza la presión deseseada.  EL MOTOR NO ARRANCA.  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones, aisle perfectament después de cada revisión.  Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ver de reforción térmica activada.  Se restablecerá automáticon de la motobomba (es para restablecer el control parto automático).  Protección térmica activada.  El motobomba está averiada.  La motobomba está averiada.  Lingua de nie en el tanque incorrecta.  La motobomba está averiadas (Fugas Revise el personal especializado EVANS®).  La instalación presenta pérdidas (Fugas Revisar la instalación hidráulica).  Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ver de reforencia "TABLA DE INSTALA.CIÓN").  Llene de nuevo la cistema y si no arranca la bomba, por favor corte el sumi electrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Se restablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se estal este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servició autorizado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estará activan protecciones en cada intento de arranque el motor se estará activan protecciones en cada intento de arranque de le motor bloqueada.  El motobomba está averiada.  Dirigirse con un técnico de confianza.  Contacte al personal especializado EVANS®.  ACCIÓN CORRECTIVA  Revise la taubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósito inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no exputes agua por la válvula de en	LA MOTOBOMBA NO ENTREGA AGUA (C	SUMINISTRA MUY POCA AGUA)
Motobomba azolvada o enterrada.  Limpie su cistema, asegúrese de tener un espacio de 30 cm entre la rejilla succión y el fondo de la cistema.  Revise en cada unión de tubería en busca de objetos que estén obstruyen todas las válvulas en la descarga de la motobomba.  El voltaje mínimo de operación es de 110 V, si es menor a este el motor ni desarrolla la velocidad nominal.  Asegúrese de tener una fuente de corriente que supere al menos 6 veces amperaje nominal de la motobomba, ya que de no ser así el motor no desa la velocidad nominal.  Controle las pérdidas corrigiendo diámetros de tubería y evitando el uso ex de codos en la instalación hidráulica.  EL MOTOR NO ARRANCA.  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones, aísle perfectamen después de cada revisión.  Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ve de referencia "TABLA DE INSTALACIÓN").  Llene de nuevo la cistema y si no arranca la bomba, por favor corte el sumi eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Protección térmica activada.  Se restablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se esta Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorizado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estar áctivan protecciones en cada intento de arranque.  La motobomba está averiada.  Dirigirse con un técnico de confianza.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Precarga de aire en el tanque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Revise al tubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósiti inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque 5 PSI por debajo a la presión de arranque de motobomba. (Revise la presión de el membrana en un talier de sepcializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo.  La instalación presenta pérdidas  contacte al personal especializado EVANS®.  Revise al tubería.  Revise al tubería.  Contacte al personal e		
Succión y el fondo de la cistema.  Revise en cada unión de tubería en busca de objetos que estén obstruyen todas las válvulas en la descarga de la motobomba.  Bajo voltaje.  El voltaje mínimo de operación es de 110 V, si es menor a este el motor ni desarrolla la velocidad nominal.  Asegúrese de tener una fuente de comiente que supere al menos 6 veces amperaje nominal de la motobomba, ya que de no ser así el motor no desa la velocidad nominal.  La motobomba no alcanza la presión deseada.  La motobomba no alcanza la presión deseada.  El MOTOR NO ARRANCA.  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones, aísle perfectamen después de cada revisión.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ve de referencia "TABLA DE INSTALACIÓN").  Llene de nuevo la cistema y si no amanca la bomba, por favor corte el sum eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Protección térmica activada.  Se restablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se esta Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorázado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estará activan protección térmica activada.  La motobomba está averiada.  Dirigirse con un técnico de confianza.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  La motobomba REOIENDE CONTINUAMENTE  POSIBLE FALLA  Precarga de aire en el tánque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua,).  Revise la trubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósitic incidoros, en llaves y regaderas.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA ENCIENDE CONTINUAMENTE  POSIBLE FALLA  Precarga de aire en el tánque revertado.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA ENCIENDES  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revise el tanque que no expulse aqua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua p	Coladera tapada.	
todas las válvulas en la descarga de la motobomba.  El voltaje mínimo de operación es de 110 V, si es menor a este el motor ni desarrolla la velocidad nominal.  Asegúrese de tener una fuente de corriente que supere al menos 6 veces amperaje nominal de la motobomba, ya que de no ser así el motor no desa la velocidad nominal.  Controle las pérdidas corrigiendo diámetros de tubería y evitando el uso ex de codos en la instalación hidráulica.  EL MOTOR NO ARRANCA.  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones, aísle perfectamen después de cada revisión.  Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la comiente del motor (ve de referencia "TABLA DE INSTALACIÓN").  Llene de nuevo la cistema y si no arranca la bomba, por favor corde el sum eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Protección térmica activada.  Enbobinado quemado.  La motobomba está averiada.  La motobomba está averiada.  Contacte al personal especializado EVANS®.  La motobomba está averiada (Fugas de agua).  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revise el tanque que no expulse aqua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula	Motobomba azolvada o enterrada.	succión y el fondo de la cisterna.
Fuente de potencia inadecuada o conductor delgado.  La motobomba no alcanza la presión deseada.  La motobomba no alcanza la presión deseada.  EL MOTOR NO ARRANCA.  POSIBLE FALLA  Falso contacto en la instalación.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  No hay agua en la cistema.  Protección térmica activada.  En de motobomba está averiada.  En de motobomba está averiada.  En de motobomba está averiada.  La motobomba está averiada.  La motobomba está averiada.  La motobomba en el equipo.  La motobomba en el equipo.  La motobomba en la cistena de la motobomba (esta presión de la motobomba (	Tubería tapada.	todas las válvulas en la descarga de la motobomba.
amperaje nominal de la motobomba, ya que de no ser así el motor no desa la velocidad nominal.  La motobomba no alcanza la presión deseada.  EL MOTOR NO ARRANCA.  POSIBLE FALLA  Falso contacto en la instalación.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  No hay agua en la cistema.  No hay agua en la cistema.  Potección térmica activada.  Flecha de motor bloqueada.  El motobomba está averiada.  Anomalía en el equipo.  La motobomba está averiada.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalía en el equipo.  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas contacte al personal especializado EVANS®. si su tanque es de diafragma por favor rempláceio expuéso esta esquala.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revise al aubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósite inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de dentrada de aire, el de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de se sepcializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor rempláceio  Revise a que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  ACCIÓN CORRECTIVA  AJuste la presión del tanque es de diafragma por favor rempláceio  Revise agua por la válvula remplace la membrana en un taller de se secializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor rempláceio  Revise agua por la válvula remplace la membrana en un taller de se secializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor rempláceio  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  ACCIÓN CORRECTIVA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.	Bajo voltaje.	desarrolla la velocidad nominal.
La motobomba no alcanza la presión deseada.  Controle las pérdidas corrigiendo diámetros de tubería y evitando el uso ex de codos en la instalación hidráulica.  POSIBLE FALLA  Falso contacto en la instalación.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  No hay agua en la cistema.  No hay agua en la cistema.  Protección térmica activada.  Flecha de motor bloqueada. Embobinado quemado.  La motobomba está averiada.  Anomalía en el equipo.  La MOTOBOMBA ENCIENDE CONTINUAMENTE  Posibles FALLA  Precarga de aire en el tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®, al unque a que prefecto sellado de los depósitic indoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, er eq que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepcializado EVANS®, is unque es de diafragma por favor remplácelo.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, er eq que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepcializado EVANS®, is utanque es de diafragma por favor remplácelo.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.		amperaje nominal de la motobomba, ya que de no ser así el motor no desa
EL MOTOR NO ARRANCA.  POSIBLE FALLA  Falso contacto en la instalación.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  No hay agua en la cistema.  Flecha de motor bloqueada.  Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorizado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estará activan protecciones en cada intento de arranque.  La motobomba está averiada.  Dirigirise con un técnico de confianza.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque revertado.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalia en el equipo.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalia en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalia en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Evise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, er de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sespecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Eviser la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  ACCIÓN CORRECTIVA  Ajuste la presión del tanque 5 PSI por debajo a la presión de arranque de motobomba. (Revise la presión recomendada en el manual).  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, er de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sespecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  ACCIÓN CORRECTIVA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Fella en los rodamientos.  Contacte al personal especializado EVANS®.		Controle las pérdidas corrigiendo diámetros de tubería y evitando el uso ex
POSIBLE FALLA Falso contacto en la instalación. Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  No hay agua en la cistema.  Forence de muevo la cistema y si no arranca la bomba, por favor corte el sumi eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Protección térmica activada.  Fiecha de motor bloqueada.  Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicion autorizado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estará activan protecciones en cada intento de arranque.  La motobomba está averiada.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Precarga de aire en el tanque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Felia en los rodamientos.  Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones, aísle perfectamen después de cada revisión.  Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ve de referencia "TABLA DE INSTALACIÓN").  Llene de nuevo la cistema y si no arranca la bomba, por favor corte el sumi estableccer el control automático».  Se restablecca automáticamente cuando la temperatura del motor se esta daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servarios de un terrar de la personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializad	1 1 3/1 1/2 1	que couos en la instalación muraulica.
Falso contacto en la instalación.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  Fusibles quemados, interruptor abierto o botado.  Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ve de referencia "TABLA DE INSTALACIÓN").  Liene de nuevo la cisterna y si no arranca la bomba, por favor corte el sum eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Protección térmica activada.  Se restablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se esta Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorizado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estará activan protecciones en cada intento de arranque.  La motobomba está averiada.  Dirigirse con un técnico de confianza.  Anomalía en el equipo.  La MOTOBOMBA ENCIENDE CONTINUAMENTE  POSIBLE FALLA  Precarga de aire en el tanque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepcializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Felia en los rodamientos.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisear la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.		ACCIÓN CORRECTIVA
Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ve de referencia "TABLA DE INSTALACIÓN").  Llene de nuevo la cistema y si no arranca la bomba, por favor corte el sum eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Protección térmica activada.  Flecha de motor bloqueada. Embobinado quemado.  La motobomba está averiada.  Anomalía en el equipo.  La MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ve de referencia "TABLA DE INSTALACIÓN").  Le nucleo nuevo la cistema y si no arranca la bomba, por favor corte el sum eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Se restablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se esta factivan protecciones en cada intento de arranque el motor se estará activan protecciones en cada intento de arranque.  La motobomba e el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  ACCIÓN CORRECTIVA  Ajuste la presión del tanque 5 PSI por debajo a la presión de arranque de motobomba. (Revise la presión recomendada en el manual).  Revise la tubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósito inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula de escarga por favor remplácelo  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Revisar la instalación hidráulica.  Revisar la personal esp		Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones, aísle perfectamen
Llene de nuevo la cisterna y si no arranca la bomba, por favor corte el sum eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control automático).  Protección térmica activada.  Flecha de motor bloqueada. Embobinado quemado.  La motobomba está averiada.  Anomalía en el equipo.  LA MOTOBOMBA ENCIENDE CONTINUAMENTE  Precarga de aire en el tanque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas  Canistera y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósito inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sespecializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Revisar la instalación hidráulica.  POSIBLE FALLA  PROSIBLE FALLA  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Contacte al personal especializado EVANS®.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Suciedad. sedimentos u objetos extraños		Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ve
Protección térmica activada.  Se restablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se esta Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorizado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estará activan protecciones en cada intento de arranque.  La motobomba está averiada.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  LA MOTOBOMBA ENCIENDE CONTINUAMENTE  POSIBLE FALLA  Precarga de aire en el tanque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revise la tubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósito inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sespecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.	OA	Llene de nuevo la cisterna y si no arranca la bomba, por favor corte el sum eléctrico de alimentación de la motobomba (es para restablecer el control
Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorizado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estará activan protecciones en cada intento de arranque.  Dirigirse con un técnico de confianza.  Anomalía en el equipo.  LA MOTOBOMBA ENCIENDE CONTINUAMENTE  POSIBLE FALLA  Precarga de aire en el tanque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas  Considera el expuiso del tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepcializado EVANS®.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepcializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo  La instalación presenta pérdidas  consistentes.  Anomalía en el equipo.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  ACCIÓN CORRECTIVA  ACCIÓN CORRECTIVA  ACCIÓN CORRECTIVA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorizado EVANS®.  Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorizado EVANS®.  La inentalación presenta persión de arranque.  ACCIÓN CORRECTIVA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños	Protección térmica activada.	
La motobomba está averiada.  Anomalía en el equipo.  LA MOTOBOMBA ENCIENDE CONTINUAMENTE  POSIBLE FALLA  Precarga de aire en el tanque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas  Cantacte al personal especializado EVANS®.  Aljuste la presión del tanque 5 PSI por debajo a la presión de arranque de motobomba. (Revise la presión recomendada en el manual).  Revise la tubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósito inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, en de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sespecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo.  Revisar la instalación hidráulica.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Falla en los rodamientos.  Vibración en la tubería.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.	Flecha de motor bloqueada.	Este daño solo puede ser detectado por un técnico de un taller de servicio autorizado EVANS®, aunque a que no arranque el motor se estará activan
Anomalía en el equipo.  LA MOTOBOMBA ENCIENDE CONTINUAMENTE  POSIBLE FALLA  Precarga de aire en el tanque incorrecta.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revise la tubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósito inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Suciedad, sedimentos u obietos extraños	La motohomba está averiada	
ACIÓN CORRECTIVA Precarga de aire en el tanque incorrecta. La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas Consistentes.  Anomalía en el equipo.  MOTOBOMBA RUIDOSA POSIBLE FALLA Presión de la que poserva de agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA POSIBLE FALLA Presión de descarga muy baja. En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga. Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños		
Ajuste la presión del tanque 5 PSI por debajo a la presión de arranque de motobomba. (Revise la presión recomendada en el manual).  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas consistentes.  Anomalía en el equipo.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  Falla en los rodamientos.  Ajuste la presión del tanque 5 PSI por debajo a la presión de arranque de motobomba. (Revise la tubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósite inodoros, en llaves y regaderas.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, e de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.		
motobomba. (Revise la presión recomendada en el manual).  La instalación presenta pérdidas (Fugas de agua).  Diafragma o membrana del tanque reventado.  Diafragma o membrana del tanque reventado.  La instalación presenta pérdidas (Fugas de que expulse agua por la válvula de entrada de aire, e de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.	POSIBLE FALLA	ACCIÓN CORRECTIVA
Revise la tubería y selle las fugas, revise el perfecto sellado de los depósito inodoros, en llaves y regaderas.  Diafragma o membrana del tanque reventado.  Revise el tanque que no expulse agua por la válvula de entrada de aire, el de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de sepecializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.	Precarga de aire en el tanque incorrecta.	
de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de se especializado EVANS®, si su tanque es de diafragma por favor remplácelo Revisar la instalación hidráulica.  Consistentes.  Anomalía en el equipo.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Falla en los rodamientos.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Revisar la instalación hidráulica.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños		
La instalación presenta pérdidas consistentes.  Revisar la instalación hidráulica.  Contacte al personal especializado EVANS®.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  Falla en los rodamientos.  Vibración en la tubería.  Revisar la instalación hidráulica.  Revisar la instalación hidráulica.  Revisar la instalación hidráulica.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños		de que expulse agua por la válvula remplace la membrana en un taller de s
Anomalía en el equipo.  MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  Presión de descarga muy baja.  Falla en los rodamientos.  Vibración en la tubería.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños  Contacte al personal especializado EVANS®.  Revisar la instalación hidráulica.		
MOTOBOMBA RUIDOSA  POSIBLE FALLA  ACCIÓN CORRECTIVA  Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Falla en los rodamientos.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Revisar la instalación hidráulica.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños		Contacte al personal especializado EVANS®.
POSIBLE FALLA ACCIÓN CORRECTIVA Presión de descarga muy baja. En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga. Falla en los rodamientos. Contacte al personal especializado EVANS®. Vibración en la tubería. Revisar la instalación hidráulica. Suciedad, sedimentos u objetos extraños		201
Presión de descarga muy baja.  En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.  Falla en los rodamientos.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Revisar la instalación hidráulica.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños	POSIBLE FALLA	ACCIÓN CORRECTIVA
Falla en los rodamientos.  Contacte al personal especializado EVANS®.  Vibración en la tubería.  Revisar la instalación hidráulica.  Suciedad, sedimentos u objetos extraños	Presión de descarga muy baja.	En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.
Suciedad, sedimentos u objetos extraños		Contacte al personal especializado EVANS®.
Suciedad, sedimentos u objetos extraños en los impulsores.  Contacte al personal especializado EVANS®.		Revisar la instalación hidráulica.
NS.COM.MX . PROPIEDAD EVANS.COM.	Suciedad, sedimentos u objetos extraños en los impulsores.	Contacte al personal especializado EVANS®.
MS.COM.MX. PROPIEDAD EVA.	. O	AD EV
MS.COM.MX. PROPIED.	PROPIE	SAD EVA.
"WA. BEOD		PIED
e cor.	-ow.wx.	
7. M.	'We'COW'WY.	N.MX. PROP
	We cow wx	OW.WX. BEO.



#### Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.

Camino a Cóndor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945 El Salto, Jalisco, México.

#### **Sucursales Nacionales**

#### CDMX

Tel. 555•566•4314 | 555•705•6779 | 555•705•1846

#### **GUADALAJARA, JAL.**

Av. Gobernador Curiel No. 1777
Col. Ferrocarril C.P. 44440
Tel. 333•668•2500 | 333•668•2551
ventas@evans.com.mx
Exportaciones: 333•668•2560 | 333•668•2557
exportaciones@evans.com.mx
www.valsi.com.mx

#### **SERVICIO Y REFACCIONES**

Tel. 333•668•2500 | 333•668•2572 | 333•668•2576

#### **MONTERREY, N.L.**

Tel. 818•351•6912 | 818•351•8478 | 818•331•9078 | 818•331•5687

#### CULIACÁN, SIN.

Tel. 667•146•9329, 30, 31, 32 | 667•146•9329

#### PUEBLA, PUE.

Tel. 222•240•1798 | 222•240•1962 | 222•237•8975

#### MÉRIDA. YUC.

Tel. 999•212•0955 | 999•212•0956

#### TORREÓN, COAH.

Tel. 871•793•8774

#### QUERÉTARO, QRO.

Tel. 442•217•0601

#### Sucursales en Latinoamerica

#### COLOMBIA

#### CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Vía Cali-Yumbo Km. 6 Bodega Vitrina 1 Tipo D Movil. (316) 693•3889

#### Bogotá

Cll. 17 No. 27-67 Paloquemao tiendabogota@evans.com.co Tel. (571) 752•0538 | 752•0573

#### Cali - Valle del Cauca

Av. 3 Norte No. 40-07 tiendacali@evans.com.co Tel. (572) 888•1082 | 888•1091

#### Barranquilla - Atlántico

CII. 57 No. 45-07 Esquina tiendabarranquilla@evans.com.co Tel. (575) 370•4880 | 379•6868

#### Medellín - Antioquia

CII. 40 No. 48-52 tiendamedellin@evans.com.co Tel. (574) 448•6019 | 232•0423

#### Bucaramanga - Santander

Av. Quebradaseca No. 25-08 tiendabucaramanga@evans.com.co Tel. (577) 634•3466 | 634•3403

